











PRA INSIDEN KEBAKARAN

Telah terjadi Pra Insiden Kebakaran Pemukiman warga Pada,

Hari = Jumat

Tgl = 02 Oktober 2020

Jam = 18.40 wib

Petugas = Peleton III

Korlap = Danton III

Rumah = Bapak Sahal

Kerugian = 1 unit Rumah Rusak Ringan

Armada = 4 unit

Lokasi = Jl Panglima H. Saman, Gang Setia, RT 09, Kelurahan Tungkal III, Kec Tungkal Ilir, Kab Tanjab Barat.

Kronologis

Petugas Piket Damkar Tanjab Barat menerima Informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi Insiden Kebakaran Pemukiman.

Selanjutnya petugas langsung ke Lokasi Kejadian dan melakukan upaya Penyemprotan, pendinginan dilokasi tersebut sampai situasi aman terkendali.

Kadis Damkar Tanjab Barat

Drs. Iswardi

Pada Hari Yang Sama

Telah terjadi pra insiden kebakaran

Pada hari : Jum'at

Pukul : 20. 45

Lokasi : Praktek dr. Nani (depan bank 9 Jambi)

Kronologi

Mako damkar mendapat telepon dari kadis damkar memberikan info tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh pleton piket menurunkan 2 armada fire tank 03 dan 04. Sampai Situasi Aman Terkendali.